

INDICE GENERAL

| | | |
|--------|---|-----------|
| 1. | GENERALIDADES..... | 9 |
| 1.1. | <i>Introducción.....</i> | <i>9</i> |
| 1.2. | <i>Antecedentes</i> | <i>10</i> |
| 1.2.1. | <i>Descripción del proyecto.....</i> | <i>10</i> |
| 1.2.2. | <i>Dimensiones de la calzada.....</i> | <i>12</i> |
| 1.2.3. | <i>Paquete estructural</i> | <i>12</i> |
| 1.3. | Planteamiento del problema..... | 13 |
| 1.3.1. | <i>Identificación del problema.....</i> | <i>13</i> |
| 1.3.2. | <i>Formulación del problema</i> | <i>14</i> |
| 1.4. | Objetivos y acciones | 14 |
| 1.4.1. | <i>Objetivo general</i> | <i>14</i> |
| 1.4.2. | <i>Objetivos específicos</i> | <i>14</i> |
| 1.5. | Justificación | 15 |
| 1.5.1. | <i>Justificación técnica</i> | <i>16</i> |
| 1.5.2. | <i>Justificación económica</i> | <i>17</i> |
| 1.5.3. | <i>Justificación social.....</i> | <i>17</i> |
| 1.5.4. | <i>Justificación ambiental.....</i> | <i>17</i> |
| 1.6. | Alcance y delimitaciones..... | 17 |
| 1.6.1. | <i>Alcance temático</i> | <i>17</i> |
| 1.6.2. | <i>Alcance geográfico.....</i> | <i>18</i> |
| 1.6.3. | <i>Alcance temporal</i> | <i>18</i> |
| 1.7. | Fundamentación teórica | 19 |
| 1.8. | Marco metodológico..... | 21 |

| | | |
|-----------------|---|-----------|
| 2. | MARCO TEORICO | 22 |
| 2.1. | Diseño geométrico. | 22 |
| 2.2. | Pavimentos flexibles..... | 22 |
| 2.2.1. | <i>Capacidad estructural del pavimento.....</i> | 23 |
| 2.3. | Precipitación media mensual | 24 |
| 2.4. | <i>Tráfico vehicular.....</i> | 25 |
| 2.4.1. | <i>Factor hora pico.....</i> | 25 |
| 2.4.2. | <i>Método Highway Capacity Manual HCM 2.010 carretera de dos carriles. .</i> | 26 |
| 2.4.2.1. | <i>Procedimiento para determinar niveles de servicio en el HCM 2.010 (Capítulo 15) para carreteras de dos carriles.</i> | 28 |
| 2.4.3. | <i>Índice medio diario anual.....</i> | 37 |
| 2.5. | Índice de serviciabilidad de pavimentos | 38 |
| 2.6. | Fallas en el pavimento flexible. | 39 |
| 2.6.1. | <i>Baches</i> | 40 |
| 2.6.2. | <i>Fisuras y grietas.....</i> | 41 |
| 2.6.3. | <i>Ahuellamientos</i> | 41 |
| 2.7. | Relevamiento de fallas en pavimentos flexibles..... | 42 |
| 2.8. | Índice de rugosidad internacional (IRI)..... | 44 |
| 2.8.1. | <i>Consideraciones de medición del índice de rugosidad internacional.....</i> | 46 |
| 2.9. | Plan de conservación, mantenimiento y mejoramiento de la guía básica de conservación Administradora Boliviana de Carreteras..... | 47 |
| 2.9.1. | <i>Mantenimiento preventivo</i> | 48 |
| 2.9.2. | <i>Mantenimiento correctivo.....</i> | 49 |
| 2.9.3. | <i>Mantenimiento de emergencia</i> | 49 |
| 2.9.4. | <i>Política de puesta a punto de la Administradora Boliviana de Carreteras... </i> | 50 |

| | | |
|-----------------|---|----|
| 2.9.5. | <i>Conservación y mantenimiento de pavimentos flexibles.....</i> | 52 |
| 2.9.6. | <i>Evaluación financiera-económica en pavimentos.....</i> | 56 |
| 2.10. | Software de inversiones de carreteras HDM-4..... | 56 |
| 3. | INGENIERÍA DEL PROYECTO | 60 |
| 3.1. | Zona geográfica | 61 |
| 3.2. | Situación actual | 63 |
| 3.3. | Análisis de las causas que ocasionan la situación actual de deterioro del pavimento | 63 |
| 3.4. | Recopilación de estudios técnicos y perfiles de construcción del tramo Guabirá-Chané..... | 63 |
| 3.5. | Recolección y determinación de datos introductorios al software evaluación de inversión de carreteras HDM-4..... | 65 |
| 3.5.1. | Zona climática Guabirá-Chané..... | 65 |
| 3.5.2. | Precipitación media mensual | 65 |
| 3.5.3. | Determinación del nivel de servicio vehicular mediante el método Highway Capacity Manual (HCM 2.010), tramo Guabirá-Chané..... | 67 |
| 3.5.4. | Determinación del índice medio diario anual (IMD)..... | 79 |
| 3.5.5. | Determinación del estado actual del pavimento tramo Guabirá-Chané | 81 |
| 3.5.5.1. | Ejecución del relevamiento técnico de fallas al pavimento en el tramo Guabirá-Chané | 81 |
| 3.6. | Determinación del índice de rugosidad internacional (IRI) en el tramo Guabirá-Chané..... | 85 |
| 3.6.1. | Procedimiento para la medición del índice de rugosidad internacional | 85 |
| 3.6.2. | Resultados de la evaluación del índice de rugosidad (IRI) subtramo Guabirá-Mineros | 89 |

| | |
|--|------------|
| 3.6.3. Resultados de la evaluación del índice de rugosidad (IRI) subtramo Mineros–Chané..... | 90 |
| 3.7. Aplicación del software de inversiones de carreteras HDM-4..... | 91 |
| 3.7.1. Calibración del software Evaluación de Inversión en Carreteras HDM-4.. | 91 |
| 3.7.2. Introducción de datos en el software de inversiones de carreteras HDM-4. | 94 |
| 3.8. Modelamiento del pavimento flexible en el tramo Guabirá-Chané en 25 años de vida útil. | 98 |
| 3.9. Propuestas de dos alternativas de conservación para mejorar el rendimiento funcional del pavimento en el tramo Guabirá-Chané. | 102 |
| 3.10. Recomendación de la alternativa de conservación más conveniente para el pavimento, desde un análisis técnico-económico obtenido del software..... | 110 |
| 3.10.1. Comparación del modelamiento del índice de rugosidad internacional de las propuestas y la actual conservación..... | 110 |
| 3.10.2. Análisis económico de las propuestas de conservación al pavimento que realiza el HDM-4..... | 115 |
| 3.10.3. Recomendación de la propuesta de conservación más conveniente..... | 118 |
| 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | 119 |
| 4.1. Conclusiones | 119 |
| 4.2. Recomendaciones | 120 |
| BIBLIOGRAFIA..... | 121 |
| ANEXOS | |
| Anexos 1. Tablas de datos pluviométricos..... | 2 |
| Anexos 2. Tablas resumen de aforo semanal tramo Guabirá-Chané..... | 5 |
| Anexos 3. Datos obtenidos en el relevamiento del pavimento..... | 11 |
| Anexos 4. Archivos fotográficos del relevamiento..... | 25 |